

Karakteristike transmitera PT100 u 4-20mA

Preciznost: 0.2%


Ulaz: PT100

Izlaz: dvožična veza 24VDC 4-20mA

Napajanje: 18-32VDC

Radna temperatura: -20-50°C

Otpor strujne petlje: $\leq 500 \Omega$



Primer povezivanja